



עמוד 1 מתוך 2  
**דוח בדיקה מס' 67/39184 T**

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
<b>שם המזמין: א.ד. מתקני משחק בע"מ</b>		

**תיאור האתר**

שם האתר וכתובתו: **גן ציבורי מס' 13 "כרמל העליון (אליקו)" רח' שדרות הדקלים / כרמל, צור יגאל**  
 כמות המתקנים - **2** כמפורט בהמשך הדוח.  
 בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם **1-2** כמפורט בתיאור המתקנים)  
 חלקם מסומנים בתווית סימון של **---** (מספרם **---** כמפורט בתיאור המתקנים)

**מהות הבדיקה**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:  
 חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, סעיפים 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.  
 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.  
 חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5,  
 תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

**סיכום**

1. המתקנים הנ"ל **לא מתאימים** לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.  
 ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בהמשך הדו"ח.  
 2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שמופיעים במהות הבדיקה.  
 3. הפגמים מוגדרים בהמשך הדו"ח בסיווג הפגם כ- "קריטי", "חמור", "קל".  
 הערות:  
 לאור הפגמים הקריטיים והחמורים שהתגלו במתקנים: **1-2** מוגדרים מתקנים אלו כמסוכנים לשימוש.  
 על פי דרישות בסעיף 4.3 בת"י חלק 4 בתקן. **על בעלי מתקן למנוע הפעלתם עד לתיקון ואישורו בבדיקה חוזרת.**  
 בדיקת הילכדויות בוצעה לפי תקן בריטי BS.5696-1997  
 כל המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים **מעל לגיל 4**, ע"פ בקשת נציג בעלי המתקנים.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.  
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או מתקן המחקר ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לפרט, מערכת או תהליך בדיקה.

**שטח כיסוי: חול**



**תאריך הבדיקה: 01.03.2016**

**שם הבודק: פבל ליובצ'נקו**



עמוד 2 מתוך 2  
**דוח בדיקה מס' T 67/39184**

שם היצרן: לא ידוע

**מתקן מס' 1 - מתקן משולב ממתכת רב מפלסי**

מתקן עשוי מתכת, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים ממתכת, המעוגנות לקרקע.

**מגדל מס' 1**

- למפלס 6 קיים גגון מעוגל מפח מחורר, מפלס 1 **משולש** בגובה של **90 ס"מ** מפני הקרקע. מפלס 2 **משולש** בגובה של **100 ס"מ** מפני הקרקע. מפלס 3 **משולש** בגובה של **124 ס"מ** מפני הקרקע. מפלס 4 **משולש** בגובה של **136 ס"מ** מפני הקרקע. מפלס 5 **משולש** בגובה של **198 ס"מ** מפני הקרקע. מפלס 6 **משולש** בגובה של **167 ס"מ** מפני הקרקע.

**אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:**

1. מגלשה מגלילים ממתכת
2. סולם משופע ממתכת
3. מעבר ידיים ממתכת
4. רשת כבלים משתי וערב
5. ללא רכיבים
6. מגלשה ישרה מפברגלס



שם היצרן: לא ידוע

**מתקן מס' 2 - מתקן רב נדנדות**

על מסגרת אופקית מצינורות מתכת בצורת משושה המורכבת על 6 עמודים מעץ מותקנות 6 נדנדות המחוברות באמצעות שרשראות תילי ומחברים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב 2 מושבי כיסא מפח מחורר עם שרשרת כסוגרו- 4 מושבים שטוחים מעץ.



**להלן פירוט הממצאים:**

סוג הפגם	פירוט הליקויים	לא ישים	לא מתאים	מתאים	הנושא הנבדק
חמור	1-2 – נדרש לתחח, לסנן ולהוסיף כיסוי שטח חול.		1-2		<b>12. כיסוי משטחים מתחת למתקנים וסביבתם</b>

**הערה:**

קיים דוח המשך 67/39184-1