



עמוד 1 מתוך 3  
**דוח בדיקה מס' 67/39173 T**

<b>ראשונה</b>	<b>מספר בדיקה:</b>	<b>פרטי ההזמנה</b>
<b>שם המזמין: א.ד. מתקני משחק בע"מ</b>		

**תיאור האתר**

שם האתר וכתובתו: **גן ציבורי מס' 14 "כרמל תחתון" רח' כרמל 57, צור יגאל**  
 כמות המתקנים - **4** כמפורט בהמשך הדוח.  
 בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם **1-4** כמפורט בתיאור המתקנים)  
 חלקם מסומנים בתווית סימון של **---** (מספרם **---** כמפורט בתיאור המתקנים)

**מהות הבדיקה**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:  
 חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, סעיפים 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.  
 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.  
 חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5,  
 תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

**סיכום**

1. המתקנים הנ"ל **לא מתאימים** לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.  
 ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בהמשך הדו"ח.  
 2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שמופיעים במהות הבדיקה.  
 3. הפגמים מוגדרים בהמשך הדו"ח בסיווג הפגם כ- "קריטי", "חמור", "קל".  
 הערות:  
 לאור הפגמים הקריטיים והחמורים שהתגלו במתקנים: **1-4** מוגדרים מתקנים אלו כמסוכנים לשימוש.  
 על פי דרישות בסעיף 4.3 בת"י חלק 4 בתקן. **על בעלי מתקן למנוע הפעלתם עד לתיקון ואישורו בבדיקה חוזרת.**  
 בדיקת הילכדויות בוצעה לפי תקן בריטי BS.5696-1997  
 כל המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים **מעל לגיל 4**, ע"פ בקשת נציג בעלי המתקנים.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.  
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או מתקן המחקר ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

**שטח כיסוי: חול**



**תאריך הבדיקה: 01.03.2016**

**שם הבודק: פבל לויבצ'נקו**



עמוד 2 מתוך 3

**דוח בדיקה מס' 67/39173 T**

שם היצרן: לא ידוע

**מתקן מסי 1- מתקן משולב ממתכת בעל 3 מגדלים**

מתקן עשוי מתכת, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים ממתכת, המעוגנות לקרקע.

**מגדל מס' 1**

למגדל לא קיים גגון, מפלס מרובע בגובה של 180 ס"מ מפני הקרקע.

**אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:**

1. חצובת מתח ממתכת ובה עמוד טיפוס אנכי עם מדרכים ריבועים
2. קורות מתח ממתכת בגבהים שונים
3. מגלשה ספיראלית מפברגלס

**מגדל מס' 2**

למגדל קיים גגון מרובע מפח מחורר, מפלס מרובע, בגובה של 160 ס"מ מפני הקרקע.

**אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:**

1. קיר טיפוס אינדיאני עם כבל עזר
2. גרם מדרגות מעץ
3. סולם שתי וערב עם שרשראות ומדרכי עץ

**מגדל מס' 3**

למגדל לא קיים גגון, מפלס מרובע, בגובה של 195 ס"מ מפני הקרקע.

**אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:**

1. מגלשה ישרה מפברגלס
2. עמוד גלישה אנכי ממתכת
3. סולם טיפוס אנכי ממתכת - ללא גישה למגדל

**בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:**

בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 מורכב: מנהרת זחילה מפח מחורר (מורכבת מ- 3 רכיבים)  
 בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3 מורכב: גשר מעבר מפח מחורר ועץ



שם היצרן: לא ידוע

**מתקן מסי 2 - מתקן עלה ורד**

על תמך מרכזי ממתכת מעגן לקרקע, מורכבת על מערכת מיסבים קורת ממתכת במצב אופקי. בקצות הקורה מותקנים מושבים מעץ **אחד בכל צד** עם מאחזי יד עגולים ממתכת. בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.





עמוד 3 מתוך 3

**דוח בדיקה מס' 67/39173 T**

שם היצרן: לא ידוע

**מתקן מסי 3 - מתקן חצובת נדנדה**



בנוי על חצובת "T" ממתכת המעוגנת לקרקע מותקנות שתי נדנדות האחת כיסא מתכת ועץ השנייה מושב שטוח מעץ. המושבים תלויים על שרשראות ומחוברים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב.

שם היצרן: לא ידוע

**מתקן מסי 4- מתקן משולב מעץ בעל 3 מגדלים**

מתקן עשוי מעץ, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים מעץ, המעוגנות לקרקע.

**מגדל מס' 1**

למגדל קיים גגון מעוגל מפח מחורר, מפלס מרובע בגובה של 82 ס"מ מפני הקרקע.

**אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:**

- מגלשה לוליינית מפברגלס
- סולם טיפוס אנכי מעץ

**מגדל מס' 2**

למגדל קיים גגון מעוגל מפח מחורר, מפלס מרובע, בגובה של 85 ס"מ מפני הקרקע.

**אל המגדל לא מורכבים רכיבים.**

**מגדל מס' 3**

למגדל לא קיים גגון, מפלס מרובע, בגובה של 80 ס"מ מפני הקרקע.

**אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:**

- קיר טיפוס אינדיאני מעץ

**בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:**

בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 מורכב: מנהרת זחילה מטבעות מתכת  
 בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3 מורכב: מנהרת זחילה מפח מחורר



**להלן פירוט הממצאים:**

סוג הפגם	פירוט הליקויים	לא ישים	לא מתאים	מתאים	הנושא הנבדק
חמור	1-4 – נדרש לתחח, לסנן ולהוסיף כיסוי שטח חול.		1-4		<b>12. כיסוי משטחים מתחת למתקנים וסביבתם</b>