



עמוד 2 מתוך 3

דוח בדיקה מס' 67/39170 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 1 - מתקן חצובת נדנדה



בנוי על חצובה ממתכת המעוגנת לקרקע מותקנות שתי נדנדות עריסה מגומי. המושבים תלויים על שרשראות ומחברים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב.

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 2 - מתקן נדנדת סירה



על 4 עמודי מתכת אנכיים המעוגנים לקרקע מותקנת נדנדת סירה הבנויה מלוח עץ אופקי כפול אשר בקצותיו (קדימה ואחורה) מותקנים לוחות עץ המשווים למתקן צורת סירה עתיקה. הקורה האופקית מחוברת לעמודים האנכיים באמצעות שרשראות תלייה ומערכות של מיסבים המותקנים בגוף הסירה ובעמודים הניצבים, בחלקה העליון של הקורה מותקנים 3 מושבי עץ וליד כל אחד מהם מאחז יד עגול ממתכת

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 3 - מתקן משולב מעץ בעל 2 מגדלים

מתקן עשוי מעץ, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים מעץ, המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע** בגובה של **93 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. גשר מעבר מעץ בקצה גרם מדרגות מעץ
2. סולם טיפוס משופע מעץ
3. גרם מדרגות מעץ

מגדל מס' 2

למגדל לא קיים גגון, מפלס **מרובע**, בגובה של **93 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. סולם טיפוס אנכי מעץ
2. מגלשה ישרה מפיברגלס

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל **מס' 1** למגדל **מס' 2** מורכב: מנהרת זחילה מפח מחורר





עמוד 3 מתוך 3

דוח בדיקה מס' 67/39170 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 4 - מתקן עלה ורד



על תמך מרכזי ממתכת מעגן לקרקע, מורכבת על מערכת מיסבים קורת מעץ במצב אופקי. בקצות הקורה מותקנים מושבים מפלסטיק אחד בכל צד עם מאחזי יד עגולים ממתכת. בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

להלן פירוט הממצאים:

סוג הפגם	פירוט הליקויים	לא ישים	לא מתאים	מתאים	הנושא הנבדק
חמור	1-4 – נדרש לתחח, לסנן ולהוסיף כיסוי שטח חול.		1-4		12. כיסוי משטחים מתחת למתקנים וסביבתם