



עמוד 1 מתוך 3
דוח בדיקה מס' T 67/39169

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד. מתקני משחק בע"מ		

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גן ציבורי מס' 17 "אודם" רח' אודם 60, צור-יגאל
 כמות המתקנים - 3 כמפורט בהמשך הדוח.
 בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם 1-3 כמפורט בתיאור המתקנים)
 חלקם מסומנים בתווית סימון של --- (מספרם --- כמפורט בתיאור המתקנים)

מהות הבדיקה

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:
 חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, סעיפים 2000 ומשנת 2000
 חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.
 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.
 חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5,
 תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

סיכום

1. המתקנים הנ"ל **לא מתאימים** לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
 ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בהמשך הדו"ח.
 2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שמופיעים במהות הבדיקה.
 3. הפגמים מוגדרים בהמשך הדו"ח בסיווג הפגם כ- "קריטי", "חמור", "קל".
 הערות:
 לאור הפגמים הקריטיים והחמורים שהתגלו במתקנים: **1-3** מוגדרים מתקנים אלו כמסוכנים לשימוש.
 על פי דרישות בסעיף 4.3 בת"י חלק 4 בתקן. **על בעלי מתקן למנוע הפעלתם עד לתיקון ואישורו בבדיקה חוזרת.**
 בדיקת הילכדויות בוצעה לפי תקן בריטי BS.5696-1997
 כל המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים **מעל לגיל 4**, ע"פ בקשת נציג בעלי המתקנים.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או מתקן המחקר ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.



שטח כיסוי: חול / דשא חי

תאריך הבדיקה: 01.03.2016

שם הבודק: פבל לויבצ'נקו



גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 2 מתוך 3

דוח בדיקה מס' T 67/39169

שם היצרן: **לא ידוע**

מתקן מסי 1 - מתקן משולב מעץ ומתכת בעל 2 מגדלים

מתקן עשוי מעץ ומתכת, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים מעץ, המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל קיים גגון משופע מעץ,

מפס 1- **מרובע** בגובה של **115 ס"מ** מפני הקרקע.

מפס 2- **מרובע** בגובה של **122 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. מגלשה ישרה מפברגלס (מפס 1)
2. מנהרת זחילה מטבעות מתכת ובקצה סולם משופע ממתכת (מפס 1)
3. סולם טיפוס מכבלים שרשראות ומדרכי עץ (מפס 1)
4. עמוד גלישה אנכי ממתכת (מפס 2)

מגדל מס' 2

למגדל לא קיים גגון, מפס **מלב** בגובה של **172 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. סולם טיפוס משופע מעץ
2. גרם מדרגות מעץ
3. מגלשה ישרה מפברגלס

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 מורכב: מתקן מעבר ידיים גלי ממתכת



שם היצרן: **לא ידוע**

מתקן מסי 2 - מתקן חצובת דנדנה

בנוי על חצובת T ממתכת המעוגנת לקרקע מותקנות שתי דנדנות אחת שטוחה מגומי ואחת מושב עריסה מגומי. המושבים תלויים על שרשראות ומחוברים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב.





גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 3 מתוך 3

דוח בדיקה מס' T 67/39169

שם היצרן: לא ידוע

מתקן חצובת נדנדה - מתקן מסי 3

בנוי על חצובת T ממתכת המעוגנת לקרקע מותקנות שתי נדנדות אחת שטוחה מגומי ואחת מושב עריסה מגומי.. המושבים תלויים על שרשראות ומחברים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב.



להלן פירוט הממצאים:

סוג הפגם	פירוט הליקויים	לא ישים	לא מתאים	מתאים	הנושא הנבדק
חמור	1-3 – נדרש לתחח, לסנן ולהוסיף כיסוי שטח חול.		1-3		12. כיסוי משטחים מתחת למתקנים וסביבתם

GSI-12.00.16/7 (10-12)

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465

E-mail: shoef@netvision.net.il www.gabishoef.co.il