



עמוד 1 מתוך 2
T דוח בדיקה מס' 67/39174

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד. מתקני משחק בע"מ		

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גן ציבורי מס' 12 "ליבנים" שדרות הדקלים / ליבנים, צור יגאל
 כמות המתקנים - 2 כמפורט בהמשך הדוח.
 בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם 1-2 כמפורט בתיאור המתקנים)
 חלקם מסומנים בתווית סימון של --- (מספרם --- כמפורט בתיאור המתקנים)

מהות הבדיקה

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:
 חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, סעיפים 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.
 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.
 חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

סיכום

1. המתקנים הנ"ל **לא מתאימים** לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
 ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בהמשך הדו"ח.
 2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שמופיעים במהות הבדיקה.
 3. הפגמים מוגדרים בהמשך הדו"ח בסיווג הפגם כ- "קריטי", "חמור", "קל".
 הערות:
 לאור הפגמים הקריטיים והחמורים שהתגלו במתקנים: 1-2 מוגדרים מתקנים אלו כמסוכנים לשימוש.
 על פי דרישות בסעיף 4.3 בת"י חלק 4 בתקן. על בעלי מתקן למנוע הפעלתם עד לתיקון ואישורו בבדיקה חוזרת.
 בדיקת הילכדויות בוצעה לפי תקן בריטי BS.5696-1997
 כל המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים מעל לגיל 4, ע"פ בקשת נציג בעלי המתקנים.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או מתקן המחקר ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לפרט, מערכת או תהליך בדיקה.



שטח כיסוי: חול

תאריך הבדיקה: 01.03.2016

שם הבודק: פבל ליובצ'נקו



עמוד 2 מתוך 2

דוח בדיקה מס' 67/39174 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 1 - מתקן חצובת נדנדה



בנוי על חצובת T ממתכת המעוגנת לקרקע מותקנות שתי נדנדות מושב עריסה מגומי ומושב שטוח מגומי המושבים תלויים על שרשראות ומחבורים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב.

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 2- מתקן משולב מעץ בעל 2 מגדלים



מתקן עשוי מעץ,

משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים מעץ, המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע** בגובה של **87 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. גשר מעבר משופע מעץ עם מעקה גרם מדרגות מעץ בקצה
2. שרשרת כבלים שתי וערב
3. גרם מדרגות מעץ עם מעקה מעץ

מגדל מס' 2

למגדל לא קיים גגון, מפלס **מרובע**, בגובה של **85 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. מגלשה ישרה מפיברגלס

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל **מס' 1** למגדל **מס' 2** מורכב: מנהרת זחילה מפח מחורר

להלן פירוט הממצאים:

סוג הפגם	פירוט הליקויים	לא ישים	לא מתאים	מתאים	הנושא הנבדק
חמור	1-2 – נדרש לתחח, לסנן ולהוסיף כיסוי שטח חול.		1-2		12. כיסוי משטחים מתחת למתקנים וסביבתם