



עמוד 1 מתוך 2
דוח בדיקה מס' 1-67/39177 T

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד. מתקני משחק בע"מ		

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גן ציבורי מס' 3 "בית הכנסת הגדול" רח' שדרות הארץ פינת גלבו, כוכב יאיר
 כמות המתקנים - 1 כמפורט בהמשך הדוח.
 בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם --- כמפורט בתיאור המתקנים)
 חלקם מסומנים בתווית סימון של שעשועים וספורט (מספרם 1 כמפורט בתיאור המתקנים)

מהות הבדיקה- בדיקה שנתית עיקרית

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
חלק 1: 4.2.4.1-4.2.4.4, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'
חלק 2: 4 **חלק 3:** 4, טבלה 1, טבלה 2 **חלק 4:** 4 **חלק 5:** 5,6 **חלק 6:** 4,5 **חלק 7:** ג.6.2 **חלק 8:** 3,4

סיכום

1. המתקנים הנ"ל **לא מתאימים** לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בהמשך הדו"ח.
2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שמופיעים במהות הבדיקה.
3. הפגמים מוגדרים בהמשך הדו"ח בסיווג הפגם כ- "קריטי", "חמור", "קל".
 הערות:
 לאור הפגמים הקריטיים והחמורים שהתגלו במתקנים: 1 מוגדרים מתקנים אלו כמסוכנים לשימוש.

על פי דרישות בסעיף 7.2 בת"י חלק 7 בתקן. על בעלי מתקן למנוע הפעלתם עד לתיקון ואישור בבדיקה חוזרת.

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לילדים בכל הגילאים

כיסוי השטח באתר בוצע באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או מתקן המחקר ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.



תאריך הבדיקה: 01.03.2016

שם הבודק: פבל ליובצ'נקו



עמוד 2 מתוך 2

דוח בדיקה מס' 1-67/39177-T

שם היצרן: **שעשועים וספורט**

מתקן מס' 1 - מתקן עלה ורד



על תמך מרכזי ממתכת מעגן לקרקע, מורכבת על מערכת מיסבים קורת ממתכת במצב אופקי. בקצות הקורה מותקנים מושבים מפלסטיק אחד בכל צד עם מאחזי יד עגולים ממתכת. בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

להלן פירוט הממצאים:

סוג הפגם	פירוט הליקויים	לא ישים	לא מתאים	מתאים	נושא הבדיקה	סעיף	חלק
חמור	1 – חסר כיסוי שטח חול, נדרש להוסיף.		1		<u>כיסוי משטחים מתחת למתקנים וסביבתם</u>	טבלה 4	1

הערה:

קיים דוח המשך 67/39177

GSI-12.00.16/7 (10-12)

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465

E-mail: shoef@netvision.net.il www.gabishoef.co.il