


חתימת מאשר תעודה		שם האתר כתובת האתר שם בודק	כוכב יאיר שצ"פ 11 שקד רח שקד כוכב יאיר, שקד אלכסנדר זילברשטיין
אלכסנדר זילברשטיין			

8488193	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2780218	סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	הערה	
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	170
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	27/05/2021
	תאריך הוצאת תעודה:	27/05/2021
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	4
	מהות הבדיקה:	<p>בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקים המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.</p>
	סיכום הבדיקה:	<p>המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.</p>

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מזהה	שם שאלון/ברקוד	מאתקן משולב 1
2780147		
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 3 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	מנהרת זחילה מפח מחורר
	3-2	מנהרת זחילה מטבעות מתכת
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 50	
	קיים גגון	
	ללא רכיבים	
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 100	
	לא קיים גגון	
	ללא רכיבים	
מגדל 3	גובה נפילה, ס"מ: 120	
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	סולם עץ משופע מגלשה ישרה מפיברגלס

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

8488195		נתוני הבדיקה	
		שם שאלון/ברקוד	מזהה
		מתקן משולב 2	2780148
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן: משולב	בעל 3 מגדלים		
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה		
יצרן המתקן:	לא ידוע		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים		
כיסוי שטח:	חול		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	גשר מעבר	
	3-2	מנהרת זחילה מטבעות מתכת	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 160	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	מגלשה ישרה מפברגלס	
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 160	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	סולם מתכת משופע חצובת נדנדות עם 2 מושבים שטוחים	
מגדל 3	גובה נפילה, ס"מ: 200	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	קיר טיפוס אינדיאני עם כבל עזר מדרגות רשת טיפוס	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



8488196

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2780162 מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	סחרחורה	3 מקומות ישיבה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2780163	מתקן 2
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	מושב שטוח מושב עריסה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	חצובת נדנדה עם
יצרן המתקן:	מהדורה ישנה
גיל המשתמשים:	לא ידוע
כיסוי שטח:	לבני כל הגילאים
סיכום:	חול
	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2780217	SOP-06-3/SOP-08-2 04 סוף תעודה-טופס מהדורה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il