


חתימת
 מאשר
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר
 כתובת האתר
 שם בודק

צור יגאל שצ"פ 12 ליבנית בכניסה ליישוב צד שמאל
 צור יגאל, בכניסה צד שמאל
 אלכסנדר זילברשטיין

8488803

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2781924 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 170

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 27/05/2021

תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 2

מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 2.9, 3, 4.2, 7, מוסף ד"ו'. חלק 2: 4-6. חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. חלק 5: 5-8, חלק 6: 4-7, חלק 7: 2.6, חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

ניסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

| | |
|---------|----------------|
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 2781853 | מתקן משולב 1 |

פירוט הבדיקה

| שאלה | תשובה | הערה |
|--|---|--|
| שם המתקן: משולב | בעל 5 מגדלים | |
| בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 | מהדורה חדשה | |
| יצרן המתקן: | לא ידוע | |
| גיל המשתמשים: | לבני מעל גיל 3 | |
| כיסוי שטח: | דשא מלאכותי | |
| סיכום: | מתאים לדרישת התקן | |
| תאור רכיבים בין המגדלים: | 2-1 | רשת חבלים |
| | 3-2 | רשת חבלים |
| | 4-3 | גשר מעבר |
| | 5-4 | מנהרת זחילה מפח מחורר |
| מגדל 1 | גובה נפילה, ס"מ: 100 לא קיים גגון רכיבים המגדל: | מגלשה ישרה מפוברגלס סולם מתכת מעבר ידיים |
| מגדל 2 | גובה נפילה, ס"מ: 100 לא קיים גגון רכיבים המגדל: | מדרגות מגלשה ישרה מפוברגלס |
| מגדל 3 | גובה נפילה, ס"מ: 100 לא קיים גגון רכיבים המגדל: | קיר טיפוס אינדיאני פטריות דריכה |
| מגדל 4 | גובה נפילה, ס"מ: 120 לא קיים גגון רכיבים המגדל: | עמוד גלישה |

לא קיים גגון

רכיבים המגדל:

קיר טיפוס
מנהרת זחילה**נתוני תמונה**

8488805

נתוני הבדיקה

| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
|---------|----------------|
| 2781868 | מתקן 1 |

פירוט הבדיקה

| שאלה | תשובה | הערה |
|---|-------------------|------------------------|
| שם המתקן | חצובת נדנדה עם | קן לציפור מושב שטוח |
| בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 | מהדורה חדשה | |
| יצרן המתקן: | לא ידוע | |
| גיל המשתמשים: | לבני כל הגילאים | |
| כיסוי שטח: | דשא מלאכותי | |
| סיכום: | מתאים לדרישת התקן | |

נתוני תמונה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il