


חתימת  
מאשר  
תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

**שם האתר** צור יגאל שצ"פ כרמל עליון מס 13 כרמל שד הדקלים  
**כתובת האתר** צור יגאל, שד הדקלים  
**שם בודק** אלכסנדר זילברשטיין

8488330

**נתוני הבדיקה**

**מזהה** שם שאלון/ברקוד

2781231 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

**שאלה** **תשובה** **הערה**

תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 170

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 27/05/2021

תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 4

מהות הבדיקה:

בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות  
 התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" –  
 בחלקים המפורטים להלן: מהדורה ישנה  
 (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1  
 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת  
 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001,  
 סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994  
 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים  
 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994  
 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים  
 4, 5.

**סיכום הבדיקה:** המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת  
 ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות  
 הבדיקה.

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

\*\*\* יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם.\*\*\*  
\*\*\* ממצאי הבדיקה מתייחסים רק  
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק  
לתאריך הבדיקה בלבד.\*\*\*  
\*\*\* מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן  
לפי גיל המשתמשים.\*\*\*  
\*\*\* על מתקני משחקים חלה חובת תקן,  
בעל המתקנים נדרש לתחזק את  
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון  
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח  
המזמין.\*\*\*  
\*\*\* השימוש בסמליל הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות  
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף  
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי  
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.\*\*\*  
\*\*\* הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך  
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור  
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.\*\*\*  
\*\*\* הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן  
ISO/IEC 17020.\*\*\*  
\*\*\* הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע  
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי  
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע  
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד  
ולתעד זאת)\*\*\*

**נתוני תמונה**



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il**

8488331		נתוני הבדיקה	
		שם שאלון/ברקוד	מזהה
		מתקן משולב 1	2781160
פירוט הבדיקה			
הערה	תשובה	שאלה	
	בעל 3 מגדלים	שם המתקן: משולב	
	מהדורה ישנה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	
	לא ידוע	יצרן המתקן:	
	לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:	
	חול	כיסוי שטח:	
	מתאים לדרישת התקן	סיכום:	
מנהרת זחילה מפח מחורר	2-1	תאור רכיבים בין המגדלים:	
מנהרת זחילה מטבעות מתכת	3-2		
50	גובה נפילה, ס"מ:	1 מגדל	
	קיים גגון		
	ללא רכיבים		
60	גובה נפילה, ס"מ:	2 מגדל	
	לא קיים גגון		
	ללא רכיבים		
110	גובה נפילה, ס"מ:	3 מגדל	
	קיים גגון		
מגלשה ישרה מפברגלס	רכיבים המגדל:		

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**



8488332 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2781161	מתקן משולב 2

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 3 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	מנהרת זחילה מפח מחורר
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 170 לא קיים גגון רכיבים המגדל:	מעבר ישיים עמוד גלישה מגלשה בורגית מפברגלס
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 170 קיים גגון רכיבים המגדל:	קיר טיפוס אינדיאני עם שרשרת עזר סולם רשת טיפוס

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

לא קיים גגון

רכיבים המגדל:

סולם מתכת  
מכלשה ישרה מפברגלס  
עמוד גלישה

## נתוני תמונה



8488333

## נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2781175 מתקן 1

## פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	מפלסטיק
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

## נתוני תמונה



8488334	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2781176	מתקן 2
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה מושב שטוח
	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה
	יצרן המתקן:	לא ידוע
	גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
	כיסוי שטח:	חול
	סיכום:	מתאים לדרישת התקן

## נתוני תמונה



8488335	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2781230	SOP-06-3/SOP-08-2 04 סוף תעודה-טופס מהדורה

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**