


חתימת  
 מאשר  
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר: צור יגאל שצ"פ כרמל תחתון מס 14 קרמל תחתון כרמל 57  
 כתובת האתר: צור יגאל, כרמל 57  
 שם בודק: אלכסנדר זילברשטיין

8488637

**נתוני הבדיקה**

מזהה: שם שאלון/ברקוד  
 2781852 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה: תשובה: הערה:  
 תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 170

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 27/05/2021

תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 3

מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל \_\_ מתאימים \_\_ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות גומי מלאכותי

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

\*\*\* יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם.\*\*\*  
\*\*\* ממצאי הבדיקה מתייחסים רק  
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק  
לתאריך הבדיקה בלבד.\*\*\*  
\*\*\* מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן  
לפי גיל המשתמשים.\*\*\*  
\*\*\* על מתקני משחקים חלה חובת תיקון,  
בעל המתקנים נדרש לתחזק את  
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון  
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח  
המזמין.\*\*\*  
\*\*\* השימוש בסמליל הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות  
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף  
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי  
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.\*\*\*  
\*\*\* הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך  
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור  
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.\*\*\*  
\*\*\* הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן  
ISO/IEC 17020.\*\*\*  
\*\*\* הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע  
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי  
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע  
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד  
ולתעד זאת)\*\*\*

**נתוני תמונה**



8488638

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2781781	מתקן משולב 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il**

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1 מנהרת זחילה מפלסטיק
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 110 260
	קיים גגון
	רכיבים המגדל: מגלשה לולינית סגורה מפלסטיק מגלשה ישרה מפלסטיק סולם משופע ממתכת בועה שקופה מפלסטיק פנל איקס עיגול רשת חבלים
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 120
	קיים גגון
	רכיבים המגדל: מגלשה ישרה מפלסטיק סולם מתכת משופע מגלשב ישרה סגורה מגלשה לולינית סגורה בועה שקופה

### נתוני תמונה



8488639

### נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד  
2781782 מתקן משולב 2

### פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; [www.msitech.co.il](http://www.msitech.co.il)

שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה
יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חול
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ:
	100
	130
	140
	160
	קיים גגון
	רכיבים המגדל:
	מגלשה ישרה מפברגלס
	מעבר ידיים
	רשת טיפוס
	מגלשב בורגית מפברגלס

## נתוני תמונה



8488640	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	2781796
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	תשובה	הערה
	שם המתקן	שאלה
	אחר:	חצובת נדנדות 4 מטשבים שטוחים 2 עריסה
	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה
	יצרן המתקן:	לא ידוע
	גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



8488641

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

2781851 סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il**