


חתימת
 מאשר
 תעודה



שם האתר צור יגאל שצ"פ 15 צרעה רח' צרעה
כתובת האתר צור יגאל, צרעה
שם בודק אלכסנדר זילברשטיין

אלכסנדר זילברשטיין

8489628

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 2783359 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	170	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	27/05/2021	
תאריך הוצאת תעודה:	27/05/2021	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	3	

מהות הבדיקה:

בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.

בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 2.9, 3, 4.2, 7, מוסף ד' ו'. חלק 2: 4-6. חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.1, 4.9, 4.11, 4.14, 5-7. חלק 5: 8-5, 8-6, 4-7. חלק 7: ג.2. חלק 8 (2018): פרקים ב' ג'.

סיכום הבדיקה:

המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



8489629

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2783288	מתקן משולב 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498		מהדורה ישנה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חול
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 220
	לא קיים גגון
	רכיבים המגדל:
	מדרגות עץ רשת כבלים קיר טיפוס אינדיאני עם כבל עזר מגלשה ישרה מפברגלס

נתוני תמונה



8489630	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	2783303
	פירוט הבדיקה	
	תשובה	שאלה
	עלה ורד עם 2 מושבים	שם המתקן
	מהדורה ישנה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
	לא ידוע	יצרן המתקן:
	לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
	חול	כיסוי שטח:
	מתאים לדרישת התקן	סיכום:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



8489631

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2783304 מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נדנדת סירה	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



8489632

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2783358 סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il