


חתימת
 מאשר
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר
 כתובת האתר
 שם בודק

צור יגאל שצ"פ 16 טופז רח' אבני חן 14 ליד הדאר
 אבני חן
 אלכסנדר זילברשטיין

8489663	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2783431	סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	הערה	
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	170
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	27/05/2021
	תאריך הוצאת תעודה:	27/05/2021
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	4
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקים המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
***מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
***על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

8489664	נתוני הבדיקה	
---------	---------------------	--

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2783360	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה	
---------------------	--

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	מנהרת זחילה מפח מחורר
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: קיים גגון	110
	רכיבים המגדל:	מדרגות עץ
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון	110
	רכיבים המגדל:	מגלשה ישרה מפברגלס

נתוני תמונה



8489665	נתוני הבדיקה	
---------	---------------------	--

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2783375	מתקן 1

פירוט הבדיקה	
---------------------	--

שאלה	תשובה	הערה
------	-------	------

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

שם המתקן	נדנדת סירה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה
יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חול
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2783376	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



8489667

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2783377 מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



8489668

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2783430 סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il