


חתימת
 מאשר
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר: צור יגאל שצ"פ 17 אודם רח' אודם 60
 כתובת האתר: צור יגאל, אודם 60
 שם בודק: אלכסנדר זילברשטיין

8489703

נתוני הבדיקה

מזהה: שם שאלון/ברקוד
 2783503 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה: תשובה: הערה:
 תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 170

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 27/05/2021

תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021

1 כמות המתקנים שנבדקו באתר:
 הערה: יש בשטח 2 חצובות ללא רכיבים

מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

8489704		נתוני הבדיקה	
		שם שאלון/ברקוד	מזהה
		מתקן משולב 1	2783432
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים		
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה		
יצרן המתקן:	לא ידוע		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים		
כיסוי שטח:	חול		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	מעבר ידיים	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 120 לא קיים גגון רכיבים המגדל:	רשת טיפוס מגלשה ישרה מפברגלס עמוד גלישה מנהרת זחילה מטבעות מתכת	
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 220 לא קיים גגון רכיבים המגדל:	מגלשה ישרה מפברגלס מדרגות עץ	

נתוני תמונה



8489705		נתוני הבדיקה	
		שם שאלון/ברקוד	מזהה
		SOP-06-3/SOP-08-2 04	2783502
סוף תעודה-טופס מהדורה			

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il