


שם האתר	צור יגאל שצ"פ 18 אבני חן רח' נוף הרים ענת אבני חן
כתובת האתר	צור יגאל, פינת אבני חן
שם בודק	אלכסנדר זילברשטיין
חתימת מאשר תעודה	 אלכסנדר זילברשטיין

8489113	נתוני הבדיקה
	מזהה שם שאלון/ברקוד
2782680	סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה
	שאלה תשובה הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה: 170
	שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה: 27/05/2021
	תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021
	כמות המתקנים שנבדקו באתר: 4
	מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.
	סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



8489114

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
2782609 מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה
שם המתקן: משולב בעל מגדל 1

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 מהדורה ישנה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חול
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 110
	קיים גגון
	רכיבים המגדל:
	חצובות נדנדה מגלשה ישרה מדרגות עץ

נתוני תמונה



8489115

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2782624	מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	מושב שטוח מושב עריסה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



8489116

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2782625 מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	גלגל רץ	
בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il, www.msitech.co.il

8489117		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
2782626	מתקן 3		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	קרוסלה עגולה ממתכת		
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה		
יצרן המתקן:	לא ידוע		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים		
כיסוי שטח:	חול		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		

נתוני תמונה



8489118		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
2782679	SOP-06-3/SOP-08-2 04 סוף תעודה-טופס מהדורה		

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il