


חתימת
 מאשר
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר: כוכב יאיר, כושר 19 כושר בכניסה
 כתובת האתר: כוכב יאיר, כושר בכניסה
 שם בודק: אלכסנדר זילברשטיין

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2783287	סיכום המבדק
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	170
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
תאריך בדיקה:	27/05/2021
תאריך הוצאת תעודה:	27/05/2021
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	7
מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1497 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות גומי מלאכותי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



8489325

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2783261	מתקן כושר 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	לחיצת	רגליים

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים מעל:	14
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __

נתוני תמונה



8489326	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2783262	מתקן כושר 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חתירה	

מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.
--------------	---

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים מעל:	14
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __

נתוני תמונה



8489327	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן כושר 3	2783263
	פירוט הבדיקה	
הערה	תשובה	שאלה
	דחיקה בישיבה	שם המתקן
	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	מהות הבדיקה:
	לא ידוע	יצרן המתקן:
	14	גיל המשתמשים מעל:
	מתאים __ לדרישת התקן __	סיכום:

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

8489328		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד	תשובה	הערה
2783264	מתקן כושר 4		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	פרפר		
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.		
יצרן המתקן:	לא ידוע		
גיל המשתמשים מעל:	14		
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __		

נתוני תמונה



8489329		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד	תשובה	הערה
2783265	מתקן כושר 5		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	מיטה כפיפות בטן		
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.		
יצרן המתקן:	לא ידוע		
גיל המשתמשים מעל:	14		
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __		

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il, www.msitech.co.il

נתוני תמונה



8489330

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2783266 מתקן כושר 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	TRX	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים מעל:	14	
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2783267	מתקן כושר 7
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	אחר:
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.
יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים מעל:	14
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2783286	סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il