


חתימת  
הבודק



א.ד. האתגרי רחוב שדרות הארץ פינת הפרחים

לקוח

כוכב יאיר

כתובת האתר

ליבנת כהן

בודק

28/04/2021

תאריך בדיקה

8370175

נתוני הבדיקה

מזהה  
שם שאלון/ברקוד  
2692703  
סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	תוקף הבדיקה:	28/04/2022	

שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק
----------	-----------------

פירוט המתקנים	16 כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח
---------------	--

בדיקה של מתקני משחקים לילדים  
מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט  
בתיאור המתקנים)

חלקים מסומנים בתווית סימון של חברת אלו את ניצן

מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.ג: 8 חלק 3, 4
-------------	--

סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
--------------	--

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן עד גיל 3

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות גומי מלאכותי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,  
בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים  
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

8370176	<b>נתוני הבדיקה</b>
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692704	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש -1

### פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1	
שם היצרן	לא ידוע	

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות גומי מלאכותי

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:  
קיר טיפוס מפלסטיק  
ספסל מפלסטיק

גרם מדרגות ממתכת

מגלשה ישרה מפלסטיק 2x

## נתוני תמונה



8370177

## נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד מזהה

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש 2- 2692705

## פירוט הבדיקה

# שאלה

מס' שאלה

הערה

תשובה

תקן חדש

מהדורת בדיקה



פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

תאור המתקן מתקן משולב בעל מגדל 1

שם היצרן לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:  
מבנה קטן בגודל פיטריה  
עם מגלשה קטנה  
ומשטח משופע עם שקעים

8370178	<b>נתוני הבדיקה</b>
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692706	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-3

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	רשת שתי וערב
	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	רשת שתי וערב
מגדל 1	למגדל לא קיים גגון גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: סולם טיפוס קעור ממתכת	
מגדל 2	למגדל לא קיים גגון גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק	
מגדל 3	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה  
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)



8370179 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692707	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
שם המתקן	שם המתקן	קרסולת עמידה עם 3 עמודי אחיזה
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692708	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
שם המתקן	מתקן טיפוס פירמידת כבלים-המתקן בנוי מ- בצורת "יהלום" ובעל 4 מגדלי טיפוס מחבלים שתי וערב עם מתכת אנכי במרכזו.	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692709	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
		

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

**ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
שם המתקן	נענוע קפיץ עם דמות עם 4 מושבים ו 2 קפיצים
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

8370182

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692710	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי

שם המתקן	שם המתקן	חצובה עם 2 נדנדות עריסה וקן לציפור
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

8370183

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692711	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 5

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
--------	-------	------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתועדת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי
שם המתקן	שם המתקן 2 חצובות נפרדות עם דנדת אם וילד על כל חצובה
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

<b>נתוני הבדיקה</b>	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692712	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 6

<b>פירוט הבדיקה</b>	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן חדש



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

## נתוני הבדיקה

8370185

מזהה

שם שאלון/ברקוד

2692713

מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 7

## פירוט הבדיקה

# שאלה

תשובה

הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

שם המתקן

שם המתקן

משטח עם 2 קפיצים

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

## נתוני הבדיקה

8370186

מזהה

שם שאלון/ברקוד

2692714

מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 8

## פירוט הבדיקה

# שאלה

תשובה

הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן לכל הגילאיםכיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות גומי מלאכותי

שם המתקן

שם המתקן

משטחית קפיצים קעורה ממתכת עם  
מאחזים

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

8370187

## נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2692715 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 9

## פירוט הבדיקה


# שאלה

תשובה

הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן לכל הגילאיםמתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן מעל גיל 3

שם המתקן

שם המתקן

חצובה עם 2 דנדודות שטוחות מגומי  
קן לציפור

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

8370188

## נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2692716 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 10

## פירוט הבדיקה

# שאלה

תשובה

הערה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה  
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים  כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי
שם המתקן	שם המתקן
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692717	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 11

פירוט הבדיקה		
# שאלה	תשובה	הערה
	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3  כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי
שם המתקן	שם המתקן
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

**כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7**

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160  
מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980  
E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692718	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 12

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
שם המתקן	שם המתקן	קרוסלה כבלים בצורת פרמידה
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2692719	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 13

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	לא ידוע	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

שם המתקן	שם המתקן	מנהרת זחילה
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	