

חתימת
מאשר
תעודה



פנחס פבל ליובצ'נקו

כוכב יאיר גן ציבורי 1 סמוך לקופת חולים רחוב המרכז
 כוכב יאיר, רחוב המרכז
 פנחס פבל ליובצ'נקו

שם האתר
 כתובת האתר
 שם בודק

7881564

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 2464807 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	29/12/2020	
תאריך הוצאת תעודה:	29/12/2020	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	21	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. חלק 2: 4-6. חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.11-4.9, 4.1-5.7. חלק 5: 8-5. חלק 6: 4-7. חלק 7: ג.2. חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות גומי מלאכותי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח
המזמין.*** --- *** השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה.*** --- *** הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית
לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין
ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או
תהליך בדיקה.*** --- *** הבדיקות בוצעו
בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC
***.17020

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

7881565		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
2464736	מתקן משולב 1		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים		
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים"	מהדורה חדשה		
יצרן המתקן:	KOMPAN		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3		
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	רשת כבלים	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 97 לא קיים גגון רכיבים המגדל: גרם מדרגות מגלשה פלסטיק ישרה		
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 114 לא קיים גגון רכיבים המגדל: מושב פלסטיק עמוד מתכת גלישה קיר טיפוס פלסטיק		

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il



7881566

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2464737 מתקן משולב 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 – משחקי מתקנים	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 54 לא קיים גגון רכיבים המגדל: בועה שקופה גרם מדרגות מגלשה פיברגלס ישרה מושב פלסטיק	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



7881567 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

2464751 מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 – משחקי מתקנים	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני עד גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

7881568			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 2	2464752		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	חיפושית			
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים"	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	KOMPAN				
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				
סיכום:	מתאים לדרישת התקן				

נתוני תמונה



7881569			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 3	2464753		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	בית בובות				
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים"	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	KOMPAN				
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



7881570

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2464754 מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן	
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 – משחקי מתקנים	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

- מתוך
18

עמוד 7 -

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

7881571		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
2464755	מתקן 5		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים		
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים" –	מהדורה חדשה		
יצרן המתקן:	KOMPAN		
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3		
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		

נתוני תמונה



7881572		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
2464756	מתקן 6		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	מתקן טיפוס	עם סביבונים	
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים" –	מהדורה חדשה		
יצרן המתקן:	KOMPAN		
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3		
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי		

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



7881573

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2464757 מתקן 7

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	סקי
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 – משחקי מתקנים –	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

- מתוך
18

עמוד 9 -

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

7881574			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 8	2464758		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	מתקן טיפוס יהלום כבלים				
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים"	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	COROCORD				
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				
סיכום:	מתאים לדרישת התקן				

נתוני תמונה



7881575			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 9	2464759		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	מתקן טיפוס	מפלסטיק עם סולם כבלים			
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים"	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	KOMPAN				
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

עמוד - 10	מתוך - 18	כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	(SOP-06-3/SOP-08-2)
--------------	--------------	--	---------------------

נתוני תמונה



7881576

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2464760 מתקן 10

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות	משטח דריכה עם מאחז יד
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 – משחקי מתקנים –	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

עמוד -
11 - מתוך
18

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

7881577			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 11	2464761		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים				
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים" –	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	KOMPAN				
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				
סיכום:	מתאים לדרישת התקן				

נתוני תמונה



7881578			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 12	2464762		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	עלה ורד עמידה				
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים" –	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	לבה				
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

עמוד - 12	מתוך - 18	כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	(SOP-06-3/SOP-08-2)
--------------	--------------	--	---------------------

נתוני תמונה



7881579

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2464763 מתקן 13

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	סביבון	
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 – משחקי מתקנים –	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

עמוד -
13 - מתוך
18

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

7881580			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 14	2464764		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	סחרחורה				
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים"	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	KOMPAN				
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				
סיכום:	מתאים לדרישת התקן				

נתוני תמונה



7881581			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 15	2464765		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	אחר:	גשר קשתי			
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים"	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	KOMPAN				
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 14	מתוך - 18	כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	(SOP-06-3/SOP-08-2)
-----------	-----------	--	---------------------

נתוני תמונה



7881582

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2464766	מתקן 16

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	דינזאור
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים" –	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

עמוד -
15 - מתוך
18

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

7881583			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 17	2464767		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	סביבון				
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים" –	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	KOMPAN				
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				
סיכום:	מתאים לדרישת התקן				

נתוני תמונה



7881584			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 18	2464768		
פירוט הבדיקה					
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	מכונת מפלסטיק				
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498" – משחקי מתקנים" –	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	KOMPAN				
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים				
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי				

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

עמוד -
16 - מתוך
18

נתוני תמונה



7881585

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2464769 מתקן 19

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות	פיל
מהות הבדיקה: בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 – משחקי מתקנים" –	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד -
17 - מתוך
18

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il