



חתימת
הבודק

אריה צנעני

אריה צנעני

א.ד.גן ציבורי 2 ספינת פיראטים ליד ביהם דקל כוכב יא

כוכב יאיר

אריה צנעני

26/04/2020

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

6860966

נתוני הבדיקה

מזהה 1924730
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד.מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3
	מהות הבדיקה	חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת פיברן	
	סיכום הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.ג: 8 חלק 3, 4	
	סיכום	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
		מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3	
		כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
		על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים	
		הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו	

מזהה שם שאלון/ברקוד

1924731 מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש -1

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	מהדורת בדיקה	תקן חדש	
	פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
	תאור המתקן	מתקן משולב בעל 4 מגדלים	
	שם היצרן	פיברן	
	כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
		מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3	
		כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
	בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	גשר עץ
		בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	חבל על כבלים
		בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	4-2 מנהרת זחילה מפח מחורר
מגדל 1		למגדל לא קיים גגון	
		המגדל מרובע	
		גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:	140
		אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
		מגלשת צינור ישרה מפלסטיק	2 יח'
מגדל 2		למגדל קיים גגון	
		המגדל מרובע	
		גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:	118 145 147
		אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
		סולם שלבים משופע ממתכת	
		רשת כבלים שתי וערב	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד*****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

118 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:
148

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

עמוד גלישה אנכי ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם
שרשרת עזר

רשת כבלים שתי וערב

למגדל לא קיים גגון

המגדל מרובע

140 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

עמוד גלישה אנכי ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם
שרשרת עזר

נתוני תמונה



6860968

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

1924734 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

שאלה

תשובה הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש

שם היצרן

פיברן

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

שם המתקן	שם המתקן	כבלי טיפוס
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



6860969	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1924735	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	פיברן	

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי

שם המתקן	שם המתקן	מעבר ידיים ממתכת
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il