



חתימת
הבודק

אריה צנעני

אריה צנעני

א.ד. גן ציבורי 3 בית כנסת הגדול ברחוב שדרות הארץ פי

כוכב יאיר צור יגאל

אריה צנעני

26/04/2020

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

6863211

נתוני הבדיקה

מזהה 1530692
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	4
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8; חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

נתוני הבדיקה 6863212

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1530723	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
שם היצרן	לא ידוע	

כיסוי שטח וגיל המשתמשים
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרה ישרה מטבעות מתכת
	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	גשר עץ משופע

מגדל 1	למגדל קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 137 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה ישרה מפיברגלס סולם שלבים משופע מעץ קיר טיפוס אינדיאני מעץ עם שרשרת עזר שני משטחי ישיבה מעץ מתחת למגדל
--------	---

138 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
חצובת נדנדה מעץ עם 2 מושבים
שטוחים מגומי
פנל משחק איקס עיגול

212 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
מגלשה לולינית מפיברגלס
סולם שלבים משופע מעץ
עמוד גלישה אנכי ממתכת
פנל משחק צבעים

נתוני תמונה



6863213

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1530724	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 2-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

מגדל 1

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

88 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

חצובת נדנדה מעץ עם 2 מושבים
שטוחים מגומי

מגלשה ישרה מפיברגלס

מנהרת זחילה מטבעות מתכת ובקצה
סולם משופע ממתכת

סולם אנכי מעץ

נתוני תמונה



6863214

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

1530726 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	שם המתקן-כללי	מתקן הליקופטר ממתכת
שם היצרן	לא ידוע	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

נתוני תמונה



6863215

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1530727	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	עלה ורד מתכת עם מושב פלסטיק ומאחר יד מתכת, בכל צד	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול		
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	



כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il