



חתימת
הבודק

אריה צנעני

אריה צנעני

א.ד. גן ציבורי 4 דפנה ברחוב מבוא דפנה כוכב יאיר צור
כוכב יאיר צור יגאל
אריה צנעני
26/04/2020

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה

6863284

נתוני הבדיקה

מזהה 1530956
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים)	2
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4ג', 8. חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

נתוני הבדיקה 6863285

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1530987	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1	
שם היצרן	לא ידוע	

כיסוי שטח וגיל המשתמשים
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

מגדל 1	למגדל קיים גגון
	המגדל מרובע
	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 101
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
	בועה שקופה מפלסטיק
	חצובת נדנדה ממתכת עם מושב שטוח מגומי
	מגלשה ישרה מפיברגלס
	סולם אנכי מעץ

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******
השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

נתוני תמונה



6863286

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

1530990 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	שם המתקן-כללי	מתקן טיפוס ממתכת עם רכיבים
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
פירוט ליקויים	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il