



חתימת  
הבודק

*אריה צנעני*

אריה צנעני

א.ד. גן ציבורי 5 החורשה שלב ד' ברחוב הגלעד פינת דן

כוכב יאיר צור יגאל

אריה צנעני

26/04/2020

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

6863417

**נתוני הבדיקה**

מזהה 1531307  
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	2
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8; חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן עד גיל 4

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,  
בעל המתקן נדרש לתחזק את  
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר  
ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

6863418

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1531338	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן -1

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4  כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2  בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	מנהרה משופעת מטבעות מתכת  גשר עץ ישר
מגדל 1	למגדל קיים גגון  המגדל מרובע  גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 92  אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:  מגלשה ישרה מפיברגלס  סולם שלבים משופע מעץ	
	כללי	חצובת עץ עם מוט מתכת זזוג טבעות מתכת

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

**ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה  
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

המגדל מרובע

138 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

חצובת נדנדה מעץ עם 2 מושבים  
שטוחים מגומי

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

140 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפיברגלס

סולם שלבים משופע מעץ

## נתוני תמונה



6863419

## נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

1531341 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

## פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	חצובת נדנדה מעץ	עם מושבים שטוח ועריסה מגומי
שם היצרן	לא ידוע	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן עד גיל 4

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חול

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים

## נתוני תמונה



כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)