



חתימת
הבודק

אריה צנעני

אריה צנעני

א.ד. גן ציבורי 6 הגבעה ברחוב פריבס 86 כוכב יאיר צור

כוכב יאיר צור יגאל

אריה צנעני

26/04/2020

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

6863516

נתוני הבדיקה

מזהה 1531486
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	

פירוט המתקנים 1 כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח
בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים)

מהות הבדיקה
בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8; חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

סיכום הבדיקה המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

נתוני הבדיקה 6863517

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1531517	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
שם היצרן	לא ידוע	

כיסוי שטח וגיל המשתמשים
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרה משופעת מטבעות מתכת
	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	גשר עץ ישר

מגדל 1
למגדל קיים גגון
המגדל מרובע
גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 80
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
מגלשה ישרה מפיברגלס
סולם שלבים משופע מעץ

המגדל מרובע

128 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

חצובת נדנדה מעץ עם 2 מושבים
שטוחים מגומי

המגדל מרובע

125 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפיברגלס

סולם שלבים משופע מעץ

נתוני תמונה

כל זכויות היצורים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il