



חתימת
הבודק

אריה צנעני

א.ד. גן ציבורי 8 אגוז ברחוב אגוז מול 38 כוכב יאיר צ

כוכב יאיר צור יגאל

אריה צנעני

26/04/2020

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

6863557

נתוני הבדיקה

מזהה 1531747
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

| # | שאלה | תשובה | הערה |
|---|---------------|---|------|
| | שם הלקוח | א.ד. מתקני משחק | |
| | פירוט המתקנים | כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח | 2 |
| | מהות הבדיקה | בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8; חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4. | |
| | סיכום הבדיקה | המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. | |

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

נתוני הבדיקה 6863558

| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
|---------|---------------------------------|
| 1531778 | מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1- |

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|---------------|-------------------------|------|
| מהדורת בדיקה | תקן ישן | |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | |
| תאור המתקן | מתקן משולב בעל 2 מגדלים | |
| שם היצרן | לא ידוע | |

כיסוי שטח וגיל המשתמשים
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים: בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 מנהרה ישרה מפח מחורר

| | |
|--------|---|
| מגדל 1 | למגדל קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 146 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה ישרה מפיברגלס פנל משחק איקס עיגול קיר טיפוס אינדיאני מעץ עם שרשרת עזר |
|--------|---|

גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע: 146

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה לולינית מפיברגלס

סולם אנכי מעץ

סולם שלבים משופע מעץ

נתוני תמונה



6863559

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

1531781 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|-------------------------|--|--------------------------|
| מהדורת בדיקה | תקן ישן | |
| שם המתקן | חצובת נדנדה מעץ | עם 2 מושבים שטוחים מגומי |
| שם היצרן | לא ידוע | |
| כיסוי שטח וגיל המשתמשים | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 | |
| פירוט ליקויים | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול | |
| | המתקן נבדק ונמצא תקין | |

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



כל זכויות היצורים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il