



חתימת  
הבודק

אריה צנעני

אד גן ציבורי 11 שקד רחוב שקד 51 צור יגאל

לקוח

כתובת האתר

אריה צנעני

בודק

26/04/2020

תאריך בדיקה

6862211

**נתוני הבדיקה**

מזהה 467894  
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים) חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת גנית פארק	4
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4ג', 8. חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן עד גיל 4

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,  
בעל המתקן נדרש לתחזק את  
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר  
ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

6862212

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
467925	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן -1

**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	מהדורת בדיקה	תקן ישן	
	פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
	תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
	שם היצרן	לא ידוע	
	כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4  כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
	בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרה ישרה מטבעות מתכת עם משטח זחילה מעץ
		בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	גשר עץ ישר עם מעקה ממתכת
1	מגדל	למגדל לא קיים גגון  המגדל מרובע  גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 156  אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:  מגלשה ישרה מפיברגלס  סולם אנכי ממתכת	

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

161 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

כלי חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי

למגדל לא קיים גגון

המגדל מרובע

200 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

גרם מדרגות מעץ

קיר טיפוס אינדיאני מעץ עם שרשרת עזר

רשת כבלים שתי וערב

**נתוני תמונה**



6862213

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

467926 מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 2-

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

**ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

מיתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	כיסוי שטח וגיל המשתמשים
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
מנהרה ישרה מטבעות מתכת עם משטח זחילה מעץ	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2
מנהרה ישרה מפח מחורר	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3
למגדל קיים גגון	מגדל 1
המגדל מרובע	
גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 80	
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
מגלשה ישרה מפיברגלס	
סולם אנכי מעץ	
למגדל לא קיים גגון	מגדל 2
המגדל מרובע	
גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 60	
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
ללא רכיבים	
למגדל קיים גגון	מגדל 3
המגדל מרובע	
גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 35	
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
ללא רכיבים	

## נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
467928	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן ישן
שם המתקן	קרוסלה פעוטות ממתכת עם מושב עץ ומאחזי יד ממתכת
שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 4
פירוט ליקויים	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול המתקן נבדק ונמצא תקין

### נתוני תמונה



נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
467930	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 3
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן ישן
שם המתקן	חצובה T ממתכת
שם היצרן	לא ידוע
שם המתקן	עם מושב שטוח מגומי, ומושב עריסה מגומי

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן עד גיל 4

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חול

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים

## נתוני תמונה



כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)