


חתימת
 מאשר
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

כוכב יאיר שצ"פ 3 בית כנסת מרכזי רח שדרות הארץ פינת גלבוע
 כוכב יאיר, שדרות הארץ פינת גלבוע
 אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר
כתובת האתר
שם בודק

8486898

נתוני הבדיקה

מזהה 2779018
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
תשובה
הערה

מספר דף עבודה: 170

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 27/05/2021

תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 6

מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד"ו'. חלק 2: 4-6. חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. חלק 5: 8-5, חלק 6: 4-7, חלק 7: ג.2.6, חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2778947	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 7 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	רשת חבלים
	3-2	גשר מעבר
	4-3	גשר
	5-4	מנהרת זחילה מפח מחורר
	6-5	גשר
	7-6	גשר
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 60 לא קיים גגון רכיבים המגדל:	קיר טיפוס אינדיאני מגלשה ישרה מפברגלס
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 160 130 קיים גגון רכיבים המגדל:	מגלשה ישרה מפברגלס סולם מתכת משופע
מגדל 3	גובה נפילה, ס"מ: 150 קיים גגון ללא רכיבים	
מגדל 4	גובה נפילה, ס"מ: 150 קיים גגון רכיבים המגדל:	רשת טיפוס

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

100	גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון	מגדל 5
מדרגות מתכת	רכיבים המגדל:	
150	גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון ללא רכיבים	מגדל 6
110	גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון	מגדל 7
2 בועות שקופה מפלסטיק מגלשה ישרה מפלסטיק	רכיבים המגדל:	

נתוני תמונה



8486900	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	2778962
	פירוט הבדיקה	
	תשובה	שאלה
	אחר:	שם המתקן
	מהדורה חדשה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
	גנית פארק	יצרן המתקן:
	לבני מעל גיל 3	גיל המשתמשים:
	דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
	מתאים לדרישת התקן	סיכום:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



8486901

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2778963 מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	חתול
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

8486902		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
2778964	מתקן 3		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	שם המתקן
	חצובת נדנדה עם	2 מושבים שטוחים מושב קן לציפור	
	מהדורה חדשה		בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
	גנית פארק		יצרן המתקן:
	לבני כל הגילאים		גיל המשתמשים:
	דשא מלאכותי		כיסוי שטח:
	מתאים לדרישת התקן		סיכום:

נתוני תמונה



8486903		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
2778965	מתקן 4		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	שם המתקן
	סחרחורה	כבלים עם 2 מושבים מגומי	
	מהדורה חדשה		בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
	גנית פארק		יצרן המתקן:
	לבני מעל גיל 3		גיל המשתמשים:
	דשא מלאכותי		כיסוי שטח:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



8486904

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2778966 מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד	עמידה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il