



חתימת
הבודק

אריה צנעני

א.ד. גן ציבורי 13 כרמל עליון הליקו ברחוב כרמל פינת

לקוח

צור יגאל

כתובת האתר

אריה צנעני

בודק

26/04/2020

תאריך בדיקה

6862688

נתוני הבדיקה

מזהה 1925157
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3
		חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת גנית פארק	
		חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת שעשועים וספורט	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 4	
		מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
		כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
		כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
		על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים	
		הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו	

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1925188	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1	
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
מגדל 1	למגדל קיים גגון המגדל משולש גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 77 97 112 128 142 157	
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה ישרה מפיברגלס מגלשה לולינית עם חופה מעבר ידיים ממתכת עם סולם סולם שלבים משופע ממתכת רשת כבלים שתי וערב	



6862690 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1925189	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 2-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	
שם היצרן	שעשועים וספורט	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרה פלסטיק משופעת

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

למגדל קיים גגון

המגדל משושה

103 גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:
253

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

בועה שקופה מפלסטיק

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

סולם טיפוס אנכי ממתכת עם חופה
מפלסטיק

עמוד גלישה אנכי ממתכת

פנל משחק איקס עיגול

רשת כבלים שתי וערב

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

110 גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

בועה שקופה מפלסטיק

מגלשה ישרה מפלסטיק

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם שלבים משופע ממתכת

נתוני תמונה



כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoef.co.il

שם שאלון/ברקוד	מזהה
מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1	1925191

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	חצובת נדנדה ממתכת	עם 4 מושבים שטוחים מגומי ו 2 עריסה מגומי
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 4	
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il