



חתימת
הבודק

אריה צנעני

אריה צנעני

אד גן ציבורי 14 כרמל התחתון רחוב כרמל 57 צור יגאל

לקוח

כתובת האתר

אריה צנעני

בודק

26/04/2020

תאריך בדיקה

6862577

נתוני הבדיקה

מזהה 467955
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	4
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8; חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן עד גיל 4

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

6862578

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
467986	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן -1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
שם היצרן	לא ידוע	

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרה ישרה מטבעות מתכת עם משטח זחילה מעץ
	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	מנהרה ישרה מפח מחורר

מגדל 1	למגדל קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 80 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה ישרה מפיברגלס סולם אנכי מעץ
--------	---

המגדל מרובע

60 גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

ללא רכיבים

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

33 גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

כבש משופע

נתוני תמונה



6862579

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

467987 מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן -2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מגדל 1	למגדל קיים גגון
	המגדל מרובע
170	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 170
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
	מגלשה ישרה מפיברגלס
	סולם אנכי ממתכת
	עמוד גלישה אנכי ממתכת
מגדל 2	למגדל קיים גגון
	המגדל משושה
165	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 165
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
	גרם מדרגות מעץ
	קיר טיפוס אינדיאני מעץ עם שרשרת עזר
	רשת כבלים שתי וערב
מגדל 3	למגדל לא קיים גגון
	המגדל משושה
170	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 170
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
	גרם מדרגות מעץ
	מגלשה לולינית מפיברגלס
	סולם מתכת S
זוג מוטות מתח ממתכת	כללי

נתוני תמונה



6862580

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

467989 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	עלה ורד מתכת עם מושב פלסטיק ומאחר יד מתכת, בכל צד	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
פירוט ליקויים	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד*****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

שם שאלון/ברקוד	מזהה
מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 2	467990

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	חצובה T ממתכת	עם מושבים שטוח ועריסה מגומי
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 4	
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il