



חתימת
הבודק

אד גן ציבורי 15 צרעה רחוב צרעה 12 צור יגאל

לקוח

כתובת האתר

פנחס פבל ליובצ'נקו

בודק

18/02/2020

תאריך בדיקה

6613726

נתוני הבדיקה

מזהה 468018
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8; חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

נתוני תמונה



6613727

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

468049 מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	

כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתועדת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 גשר מתכת ישר עם מעקה
מגדל 1	למגדל לא קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 180 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: גרם מדרגות מעץ מגלשה ישרה מפברגלס
מגדל 2	למגדל לא קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 180 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: קיר טיפוס אינדיאני מעץ עם שרשרת עזר רשת כבלים שתי וערב כללי חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מזהה שם שאלון/ברקוד

468052 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	נדנדת סירה מעץ עם 3 מושבי עץ ו 3 מאחזי יד עגולים ממתכת	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
פירוט ליקויים	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



מזהה שם שאלון/ברקוד

468053 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	עלה ורד ממתכת עם מושב עץ ומאחז יד עגול ממתכת בכל צד	
שם היצרן	לא ידוע	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

נתוני תמונה



כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il