



חתימת
הבודק

אריה צנעני

א.ד. גן ציבורי 18 אבני חן ברחוב נוף הרים פינת אבני

כוכב יאיר צור יגאל

אריה צנעני

26/04/2020

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

6861549

נתוני הבדיקה

מזהה 1532184
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	

5	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים)
---	---------------	---------------------------------------	--

	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8; חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.
--	-------------	---

	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
--	--------------	--

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 4

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

6861550

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
1532215	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
מגדל 1	למגדל קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 85 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: גרם מדרגות מעץ חצובת נדנדה ממתכת עם מושב שטוח מגומי מגלשה ישרה מפברגלס	

נתוני תמונה



6861551

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

1532218 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	גלגל רץ מעץ בין 2 עמודי מתכת עם מאחזי יד	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
פירוט ליקויים	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתועדות ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
1532219	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 2
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן ישן
שם המתקן	מתקן קרוסלה עגולה-על ציר מרכזי אנכי המעוגן לקרקע. מותקנת קרוסלה עגולה ממתכת באמצעות מערכת מיסוב המותקנת על ציר הנ"ל. במרכז הקרוסלה (עד הרצפה) מותקן מוט קבוע ועליו מותקן הגה המשמש לסיבוב המתקן, בהיקף הקרוסלה מותקנים מושבים מפח מחורר.
שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
1532220	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 3
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן ישן

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה

6861554

מזהה

שם שאלון/ברקוד

1532222

מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 5

פירוט הבדיקה

שאלה

הערה

תשובה

מהדורת בדיקה

תקן ישן

שם המתקן

עלה ורד מעץ עם מושב עץ ומאחז יד
עגול ממתכת בכל צד

שם היצרן

לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il