


חתימת
 מאשר
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר
 כתובת האתר
 שם בודק

כוכב יאיר שצ"פ 4 דפנה רח מבוא דפנה
 כוכב יאיר, מבוא דפנה
 אלכסנדר זילברשטיין

8486992

נתוני הבדיקה

מזהה
 שם שאלון/ברקוד
 2779336
 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה
 תשובה
 הערה

תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 170

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 27/05/2021

תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 2

מהות הבדיקה:
 בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקים המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.

סיכום הבדיקה:
 המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
***מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
***על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2779265	מתקן משולב 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ:	120
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	מגלשה ישרה מפברגלס חצובת נדנדה מושב שטוח בועה שקופה מפלסטיק

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2779280	מתקן 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	ספורט מקבילים טבעות סולם טיפוס עמוד גלישה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חול
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



8486997

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2779335	סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il