


שם האתר	כוכב יאיר שצ"פ 5 החורש שלב ד רח הגלעד פינת דן
כתובת האתר	כוכב יאיר, רח הגלעד פינת דן
שם בודק	אלכסנדר זילברשטיין
חתימת מאשר תעודה	 אלכסנדר זילברשטיין

8487152	נתוני הבדיקה
	מזהה שם שאלון/ברקוד
	2779495 סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה
	שאלה תשובה הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה: 170
	שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה: 27/05/2021
	תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021
	כמות המתקנים שנבדקו באתר: 2
	מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקים המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.
	סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



8487153	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2779424	מתקן משולב 1
	פירוט הבדיקה	
	שם המתקן: משולב	תשובה
		בעל 3 מגדלים
	שאלה	הערה
	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חול
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1 מנהרת זחילה מטבעות מתכת
	3-2 גשר מעבר עץ
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 90 קיים גגון
	רכיבים המגדל: מגלשה ישרה מפיברגלס מדרגות עץ טבעות מתכת
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 140 קיים גגון
	רכיבים המגדל: חצובות נדנדה עם 2 מושב שטוח
מגדל 3	גובה נפילה, ס"מ: 140 קיים גגון
	רכיבים המגדל: סולם עץ מגלשה ישרה מפיברגלס

נתוני תמונה



8487154

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2779439	מתקן 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	מושב שטוח מושב פעוטות

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חול
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



8487155

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2779494	סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il