


בחינת תפקוד חודשית

ביקור / גן ציבורי כרמל תחתון (שצ"פ)

קבלן: א.ד. מתקני משחק בע"מ



כתובת: רח' כרמל 57, צור יגאל, כוכב יאיר + צור יגאל

תאריך התחלה: 10:43, 3/4/19

תאריך סיום: 10:44, 3/4/19

בודק: רפאל הוריש (א.ד. מתקני משחק בע"מ)

מתקנים שנבדקו

שלט אתר - מעודכן - תקין

מתקן משולב ממתכת בעל 3 מגדלים - תקין

מתקן עלה ורד - תקין

מתקן חצובת נדנדה - תקין

מתקן משולב מעץ בעל 3 מגדלים - תקין

חול - תקין

בדיקת האתר בוצעה ע"פ דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

בעיות

לא דווחו בעיות