


חתימת
 מאשר
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

כוכב יאיר שצ"פ 7 בארותיים רח בארותיים מול בית כנסת
 כוכב יאיר, בארותיים
 אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר
 כתובת האתר
 שם בודק

8487402

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 2779639 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 170

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 27/05/2021

תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 2

מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" - בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד"ו'. חלק 2: 4-6. חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. חלק 5: 8-5, חלק 6: 4-7, חלק 7: 6.2, חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

*** יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם.***
*** ממצאי הבדיקה מתייחסים רק
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק
לתאריך הבדיקה בלבד.***
*** מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן
לפי גיל המשתמשים.***
*** על מתקני משחקים חלה חובת תקן,
בעל המתקנים נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח
המזמין.***
*** השימוש בסמליל הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.***
*** הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.***
*** הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן
ISO/IEC 17020.***
*** הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד
ולתעד זאת)***

נתוני תמונה



8487403

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2779568	מתקן משולב 1	
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	

פירוט הבדיקה

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 מהדורה חדשה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

מתקני פסגות	יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
חול	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:
120	מגדל 1
גובה נפילה, ס"מ:	קיים גגון
מגלשה ישרה מפברגלס סולם מתכת משופע עמוד בורגי מנהרת זחילה מפח מחורר עם סולם מתכת	רכיבים המגדל:

נתוני תמונה



8487404	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	2779583
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	מושב שטוח מושב עריסה
	שם המתקן	חצובת נדנדה עם
	יצרן המתקן:	לא ידוע
	גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
	כיסוי שטח:	חול
	סיכום:	מתאים לדרישת התקן

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il



8487405

נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד

מזהה

SOP-06-3/SOP-08-2 04 סוף תעודה-טופס מהדורה

2779638

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il