

דוח מס' 021-07032018

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה: 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

בדיקה של: מתקני משחק .

3 מתקני משחקים לילדים. חלקם מתוצרת פיברן .

המותקנים ב גן ספינת הפירטים – גן מספר 2.

מהות הבדיקה :

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"
מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -
"מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.
הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

א. סיכום

ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים 1-3 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : גומי
מלאכותי

מתקני המשחק 1-3 בתקן חדש

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

מתקן מספר 1: מתקן משולב מעץ בעל 3 מגדלים ו 2 מפלסי דריכה .

אל המגדלים הגובה 150 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. סולם מתכת .
2. עמוד החלקה *2 .
3. רשת חבלים שתי וערב *2 .
4. קיר טיפוס אינדיאני עם שרשרת עזר *2 .
5. מגלשה ישרה וסגורה מפיברגלס * 2 .

את המגדלים מחבר גשר שרשראות, גשר מתכת עם מעקה ומנהרת מעבר מפח מחורר .



מתקן מספר 2 : מתקן טיפוס .



מתקן מספר 3: מתקן הליכת ידיים.





ריכוז מתקנים

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
	X		מתקן משולב	1
	X		מתקן טיפוס	2
	X		מתקן הליכת ידיים	3

פירוט ההערות לאי ההתאמה

קל	סוג הפגם		פירוט הממצא	מס' המתקן	הערה מס'
	חמור	קריטי			
x			חור קטן במגלשה	1	1
x			חלודה וקילופי צבע במתקן	1	2




 בודק מוסמך

יוסי שמר

ת.ז 028702819