

דוח מס' 07032018-024

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה : 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

בדיקה של: מתקני משחק .

5 מתקני משחקים לילדים. מתוצרת לא ידועה .

המותקנים ב גן בית כנסת מרכזי – גן מספר 3

מהות הבדיקה :

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7" מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 - "מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008. הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

א. סיכום

ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים 1-5 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים – לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול

מתקני המשחק 1-5 בתקן חדש

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

מתקן מספר 1: מתקן משולב מעץ בעל מגדל אחד בגובה 80 ס"מ .

אל המגדל מחוברים האלמנטים הבאים :

1. מגלשה ישרה מפיברגלס .
2. סולם עץ .
3. סולם ומנהרת מעבר ממתכת .
4. חצובת נדנדות בוגרים .



מתקן מספר 2 : מתקן משולב מעץ בעל 3 מגדלים .

אל מגדל 1 בגובה 215 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. מגלשה מפותלת מפיברגלס עם חופה .
2. סולם עץ .
3. עמוד החלקה .

אל מגדל 2 בגובה 140 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. משחק איקס עיגול .
2. חצובת נדנדות בוגרים .

אל מגדל 3 בגובה 140 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. מגלשה ישרה מפיברגלס .
2. קיר טיפוס אינדיאני עם חבל עזר .
3. סולם עץ .

את המגדלים מחברים גשר עץ עם מעקה ומנהרת מעבר ממתכת .



מתקן מספר 3: מתקן עלה ורד.



מתקן מספר 4: מתקן מסוק.



מתקן מספר 5: מתקן חבית - גל רץ.



ריכוז מתקנים

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
		X	מתקן משולב	1
		X	מתקן משולב	2
	X		מתקן עלה ורד	3
	X		מתקן מסוק	4
	X		מתקן חבית	5



בודק מושמך

יוסי שמר

ת.ז 028702819