

**דוח מס' 07032018-005**

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה: 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

**בדיקה של: מתקני משחק .**

2 מתקני משחקים לילדים. מתוצרת לא ידועה .  
 המותקנים ב גן דפנה – גן מספר 4 .

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"  
 מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -  
 "מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.  
 הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

**א. סיכום**  
**ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.**

**הערות:**

1. מתקני המשחקים 1-2 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –  
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .  
 2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים  
 באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול		מתקני המשחק 1-2 בתקן חדש
----------------	--	--------------------------

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו**

- מתקן מספר 1: מתקן טיפוס משולב .**  
 אל המתקן מחוברים האלמנטים הבאים :
1. סולם חבלים .
  2. מתח.
  3. חבל טיפוס.
  4. מקבילים .
  5. טבעות אחיזה



- מתקן מספר 2 : מתקן משולב מעץ בעל מגדל אחד בגובה 100 ס"מ .**

- אל המתקן מחוברים האלמנטים הבאים :
1. מגלשה ישרה מפיברגלס .
  2. סולם עץ .
  3. חצובת נדנדה בוגרים



**ריכוז מתקנים**

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
	X		מתקן טיפוס משולב	1
		X	מתקן משולב	2

פירוט ההערות לאי ההתאמה

סוג הפגם		פירוט הממצא	מס' המתקן	הערה מס'
קל	חמור			
X		בלאי בחבלים כבל מעט חשוף	1	1



  
בודק מוסמך

יוסי שמר

ת.ז 028702819