

דוח מס' 07032018-006

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה: 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

בדיקה של: מתקני משחק .

2 מתקני משחקים לילדים. מתוצרת לא ידועה .

המותקנים בגן החורשה – גן מספר 5.

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"
מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -
"מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.
הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

א. סיכום

ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים 1-2 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול

מתקני המשחק 1-2 בתקן חדש

הערה – חסר שלט גן .

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

מתקן מספר 1: מתקן חצובת נדנדות .



מתקן מספר 2 : מתקן משולב מעץ בעל 3 מגדלים.

- אל מגדל 1 בגובה 80 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
 - 1 . מגלשה ישרה מפיברגלס .
 - 2 . סולם עץ .
 - 3 . טבעות אחיזה .
- אל מגדל 2 בגובה 140 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
 - 1 . חצובת נדנדות בוגרים
- אל מגדל 3 בגובה 140 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
 - 1 . מגלשה ישרה מפיברגלס .
 - 2 . סולם עץ .



ריכוז מתקנים

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
	X		מתקן חצובת נדנדות	1
		X	מתקן משולב	2


 בודק מוסמך
 יוסי שמר

ת.ז 028702819