

**דוח מס' 07032018-007**

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה: 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

**בדיקה של: מתקני משחק .**

2 מתקני משחקים לילדים. חלקם מתוצרת פסגות .  
 המותקנים בגן בארותיים – גן מספר 7.

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"  
 מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -  
 "מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.  
 הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

**א. סיכום**  
**ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.**

**הערות:**

1. מתקני המשחקים 1-2 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –  
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .  
 2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים  
 באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול	מתקני המשחק 1-2 בתקן חדש
----------------	--------------------------

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו**

**מתקן מספר 1: מתקן חצובת נדנדות .**



- מתקן מספר 2 : מתקן משולב ממתכת בעל מגדל אחד בגובה 100 ס"מ .**  
**אל המגדל מחוברים האלמנטים הבאים :**
- 1 . מגלשה ישרה מפיברגלס .
  - 2 . סולם מתכת .
  - 3 . סולם מתכת ספירלי .
  - 4 . סולם ממתכת עם מנהרת מעבר מפח מחורר.



**ריכוז מתקנים**

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
	X		מתקן חצובת נדנדות	1
	X		מתקן משולב	2

**פירוט הערות לאי ההתאמה**

קל	חמור	סוג הפגם קריטי	פירוט הממצא	מס' המתקן	הערה מס'
				1	1
x			משטח חול קשה	1	1

בודק מוסמך

יוסי שמר

ת.ז 028702819

