

דוח מס' 07032018-008

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה : 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

בדיקה של: מתקני משחק .

2 מתקני משחקים לילדים. מתוצרת לא ידועה .
 המותקנים ב גן אגוז – גן מספר 8 .

מהות הבדיקה :

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"
 מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -
 "מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.
 הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

א. סיכום
ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים 1-2 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .
 2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
 באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול	מתקני המשחק 1-2 בתקן חדש
----------------	--------------------------

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

מתקן מספר 1: מתקן חצובת נדנדות .



- מתקן מספר 2 : מתקן משולב מעל בעל 2 מגדלים .**
אל מגדל 1 בגובה 150 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
1. מגלשה מפותלת מפיברגלס עם חופה .
 2. סולם עץ .
 3. סולם עץ .
- אל מגדל 2 בגובה 150 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :**
1. מגלשה ישרה מפיברגלס .
 2. משחק איקס עיגול .
 3. קיר טיפוס אינדיאני עם שרשרת עזר .

את המגדלים מחברת מנהרת מעבר מפח מחורר.



ריכוז מתקנים

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
	X		מתקן חצובת נדנדות	1
		X	מתקן משולב	2


 בודק מוסמך
 יוסי שמר