

דוח מס' 07032018-009

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה : 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

בדיקה של: מתקני משחק .

1 מתקני משחקים לילדים. מתוצרת לא ידועה .
המותקנים ב גן האורן – גן מספר 9 .

מהות הבדיקה :

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"
מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -
"מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.
הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

א. סיכום
ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים 1 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול	מתקני המשחק 1 בתקן חדש
----------------	------------------------

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

מתקן מספר 1 : מתקן משולב מעל בעל 4 מגדלים .
אל מגדל 1 בגובה 90 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
 1 . מגלשה ישרה מפיברגלס .
 2 . מדרגות עם מעקה מעץ .

אל מגדל 2 בגובה 90 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
 1 . סולם עץ .
 2 . חצובת נדנדות .

אל מגדל 3 בגובה 150 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
 1 . קיר טיפוס אינדיאני עם שרשרת עזר .

אל מגדל 4 בגובה 150 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
 1 . מגלשה ישרה מפיברגלס .
 2 . סולם מעץ .

את המגדלים מחברת מנהרת מעבר ממתכת ו2 גשרי עץ עם מעקה .



ריבוי מתקנים

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
		X	מתקן משולב	1


 בודק מוסמך

יוסי שמר

ת.ז 028702819