

דוח מס' 026-07032018

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה : 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

בדיקה של: מתקני משחק .

3 מתקני משחקים לילדים. חלקם מתוצרת לא ידועה .
המותקנים ב גן כרמל – גן מספר 14 .

מהות הבדיקה :

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"
מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -
"מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.
הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

א. סיכום
ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים 1-3 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול	מתקני המשחק 1-3 בתקן חדש
----------------	--------------------------

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

מתקן מספר 1: מתקן משולב ממתכת בעל 3 מגדלים .

אל המגדל 1 בגובה 170 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. מגלשה ישרה מפברגלס .
2. סולם ממתכת.

אל המגדל 2 בגובה 170 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. קיר טיפוס אינדיאני עם שרשרת עזר .
2. מדרגות עץ עם מעקה ממתכת .
3. רשת חבלים שתי וערב.

אל המגדל 3 בגובה 170 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. מגלשה מפותלת מפברגלס עם חופה .
2. מדרגות עץ עם מעקה ממתכת.
3. סולם שלבים ממתכת .
4. מתח כפול .

את המגדלים מחברים מנהרת מעבר מפח מחורר וגשר עם מעקה .



מתקן מספר 2 : מתקן חצובת נדנדות .



מתקן מספר 3: מתקן משולב בעל 3 מגדלים .

אל המגדל 1 בגובה 100 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. מגלשה ישרה מפיברגלס .
3. סולם עץ .

מנהרת מעבר ממתכת מחברת אל מגדל 2 בגובה 60 ס"מ
 מנהרת מעבר מפח מחורר מחברת למגדל 3 בגובה 40 ס"מ .



ריכוז מתקנים

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
		X	מתקן משולב	1
	X		מתקן נדנדות	2
	X		מתקן משולב	3



בודק מוסמך

יוסי שמר

ת.ז 028702819