

דוח מס' 012-07032018

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה: 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

בדיקה של: מתקני משחק .

3 מתקני משחקים לילדים. חלקם מתוצרת לא ידועה .

המותקנים ב גן צרעה – גן מספר 15.

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"
מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -
"מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.
הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

א. סיכום

ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים 1-3 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול

מתקני המשחק 1-3 בתקן חדש

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

מתקן מספר 1: מתקן משולב ממתכת בעל 2 מגדלים אחד.

אל המגדל 1 בגובה 170 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. מגלשה ישרה מפיברגלס .

2. מדרגות עץ עם מעקה מתכת.

אל המגדל 2 בגובה 170 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :

1. רשת חבלים שתי וערב .

2. קיר טיפוס אינדיאני עם שרשרת עזר .

3. חצובת נדנדות בוגרים .

את המגדלים מחבר גשר מתכת עם מעקה .



מתקן מספר 2 : מתקן קורת נדנוד.



מתקן מספר 3: מתקן עלה ורד.



ריכוז מתקנים

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
		X	מתקן משולב	1
	X		מתקן קורת נדנוד	2
		X	מתקן עלה ורד	3



 בודק מוסמך

יוסי שמר

ת.ז 028702819