

**דוח מס' 07032018-013**

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה: 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

**בדיקה של: מתקני משחק .**

3 מתקני משחקים לילדים. חלקם מתוצרת לא ידועה .  
 המותקנים ב גן טופז – גן מספר 16 .

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"  
 מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -  
 "מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.  
 הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

**א. סיכום**  
**ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.**

**הערות:**

1. מתקני המשחקים 1-3 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –  
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .  
 2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים  
 באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול		מתקני המשחק 1-3 בתקן חדש
----------------	--	--------------------------

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו**

מתקן מספר 1: מתקן משולב מעץ בעל 2 מגדלים אחד.

- אל המגדל 1 בגובה 70 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
1. מגלשה ישרה מפיברגלס .
  2. סולם עץ .
- אל המגדל 2 בגובה 90 ס"מ מחוברים האלמנטים הבאים :
1. סולם עץ .
  2. מדרגות עץ עם מעקה .

את המגדלים מחבר גשר מתכת עץ ומנהרת מעבר מפח מחורר .



מתקן מספר 2 : מתקן קורת נדנוד.



מתקן מספר 3: מתקן עלה ורד.



מתקן מספר 4: מתקן חצובת נדנדות.



**ריבוי מתקנים**

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
		X	מתקן משולב	1
	X		מתקן קורת נדנוד	2
		X	מתקן עלה ורד	3
	X		מתקן נדנדות	4


  
 בודק מוסמך
   
 יוסי שמר

ת.ז 028702819