

דוח מס' 07032018-019

שם המזמין : א.ד מתקני משחק

תאריך הבדיקה: 07.03.18

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

במסגרת בדיקת תחזוקה תקופתית

בדיקה של: מתקני משחק .

6 מתקני משחקים לילדים. חלקם מתוצרת לא ידועה .

המותקנים ב גן אבני חן – גן מספר 18 .

מהות הבדיקה :

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג' בחינה שנתי עיקרית "שבתקן ת"י 1498 חלק 7"
מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול "מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 -
"מתקני משחקים : אתר המשחקים" מהדורה 2006 כולל גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2008.
הסעיפים שנבדקו מפורטים בהמשך תעודה זו.

א. סיכום

ב. המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים 1-6 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים לכל הגילאים –
לילדים עד גיל 3 בליווי מבוגר .
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

מצע בולם : חול

מתקני המשחק 1-6 בתקן חדש

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו

מתקן מספר 1: מתקן משולב עלה ורד.



מתקן מספר 2: מתקן קרוסלה.



מתקן מספר 3: מתקן חצובת נדנדה.



- מתקן מספר 4: מתקן משולב מעץ בעל מגדל אחד בגובה 80 ס"מ.
אל המגדל מחוברים האלמנטים הבאים:
1. מגלשה ישרה מפיברגלס.
 2. מדרגות עם מעקה מעץ.
 3. חצובת נדנדות בוגרים.



מתקן מספר 5: מתקן קרוסלת פעוטות.



מתקן מספר 6: מתקן חבית - גל רץ.



ריכוז מתקנים

הערות	מהדורת תקן		שם המתקן	מתקן מספר
	חדש	ישן		
	X		מתקן עלה ורד	1
	X		מתקן קרוסלה	2
	X		מתקן נדנדות	3
		X	מתקן משולב	4
	X		מתקן קרוסלת פעוטות	5
	X		מתקן חבית	6



 בודק מוסמך

יוסי שמר

ת.ז 028702819