


חתימת  
 מאשר  
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר  
 כתובת האתר  
 שם בודק

כוכב יאיר שצ"פ 9 האורן רח האורן מול מס 14  
 כוכב יאיר, האורן מול 14  
 אלכסנדר זילברשטיין

8487625

**נתוני הבדיקה**

מזהה  
 שם שאלון/ברקוד

2780058  
 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה  
 תשובה  
 הערה

תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 170

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 27/05/2021

תאריך הוצאת תעודה: 27/05/2021

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 1

מהות הבדיקה:  
 בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקים המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.

סיכום הבדיקה:  
 המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

\*\*\* יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם.\*\*\*  
\*\*\* ממצאי הבדיקה מתייחסים רק  
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק  
לתאריך הבדיקה בלבד.\*\*\*  
\*\*\*מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן  
לפי גיל המשתמשים.\*\*\*  
\*\*\*על מתקני משחקים חלה חובת תקן,  
בעל המתקנים נדרש לתחזק את  
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון  
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח  
המזמין.\*\*\*  
\*\*\* השימוש בסמליל הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות  
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף  
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי  
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.\*\*\*  
\*\*\* הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך  
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור  
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.\*\*\*  
\*\*\* הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן  
ISO/IEC 17020.\*\*\*  
\*\*\* הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע  
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי  
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע  
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד  
ולתעד זאת)\*\*\*

**נתוני תמונה**



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il**

מזהה	שם שאלון/ברקוד		
2779987	מתקן משולב 1		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן: משולב	בעל 3 מגדלים		
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה		
יצרן המתקן:	לא ידוע		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים		
כיסוי שטח:	חול		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	גשר מעבר	
	3-2	גשר מעבר	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 130	קיים גגון	מגלשה ישרה מפיברגלס קיר טיפוס אינדיאני
	רכיבים המגדל:		
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 130	קיים גגון	קיר טיפוס אינדיאני
	רכיבים המגדל:		
מגדל 3	גובה נפילה, ס"מ: 100	קיים גגון	סולם עץ מגלשה ישרה מפיברגלס
	רכיבים המגדל:		

## נתוני תמונה



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: [office@msitech.co.il](mailto:office@msitech.co.il) [www.msitech.co.il](http://www.msitech.co.il)**