



עמוד 1 מתוך 2

דוח בדיקה מס' 67/39178

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד. מתקני משחק בע"מ		

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גן ציבורי מס' 5 החורשה "שלב ד" רח' גלבוע / גלעד / דן, כוכב יאר
 כמות המתקנים - 2 כמפורט בהמשך הדוח.
 בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם 1-2 כמפורט בתיאור המתקנים)
 חלקם מסומנים בתווית סימון של --- (מספרם --- כמפורט בתיאור המתקנים)

מהות הבדיקה

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:
 חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, סעיפים 2000 ומשנת 2000 סעיפים 8.7.3, 8.7.2, 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, סעיפים 2001 ומשנת 2000 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.
 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.
 חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

סיכום

המתקנים הנ"ל **מתאימים** לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
 בדיקת הילכדויות בוצעה לפי תקן בריטי BS.5696-1997
 כל המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים **מעל לגיל 4**, ע"פ בקשת נציג בעלי המתקנים.
 על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או מתקן המחקר ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

שטח כיסוי: חול



תאריך הבדיקה: 01.03.2016

שם הבודק: פבל ליובצ'נקו



עמוד 2 מתוך 2

דוח בדיקה מס' 67/39178

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 1- מתקן משולב מעץ בעל 3 מגדלים

מתקן עשוי מעץ, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים מעץ, המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע** בגובה של **35 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. מגלשה ישרה מפברגלס (צהובה)
2. מתקן חצובת נדנדה עם טבעות מתכת ו - U למתח.
3. סולם טיפוס משופע מעץ

מגדל מס' 2

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע**, בגובה של **135 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. חצובת נדנדה מעץ עם 2 מושבים שטוחים מגומי

מגדל מס' 3

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע**, בגובה של **135 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. מגלשה ישרה מפברגלס (אדומה)
2. סולם טיפוס משופע מעץ

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל **מס' 1** למגדל **מס' 2** מורכב: מנהרת זחילה מטבעות מתכת
בין מגדל **מס' 2** למגדל **מס' 3** מורכב: גשר מעבר מעץ



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 2 - מתקן חצובת נדנדה

בנוי על חצובה ממתכת המעוגנת לקרקע מותקנות שתי נדנדות האחת מושב עריסה מגומי והשני מושב שטוח מעץ. המושבים תלויים על שרשראות ומחוברים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב.

