



עמוד 2 מתוך 2
דוח בדיקה מס' 67/39181

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 1- מתקן משולב מעץ בעל 2 מגדלים

מתקן עשוי מעץ, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגליים מעץ, המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס מרובע בגובה של 160 ס"מ מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. קיר טיפוס אינדיאני מעץ עם שרשרת עזר
2. איקס עיגול בצד המגדל
3. מגלשה ישרה מפיברגלס

מגדל מס' 2

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס מרובע, בגובה של 151 ס"מ מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. סולם טיפוס אנכי מעץ
2. סולם טיפוס משופע מעץ
3. מגלשה ספירלית מפיברגלס

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 מורכב: מנהרת זחילה כפולה מפח מחורר



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 2 - מתקן חצובת נדנדה

בנוי על חצובה ממתכת המעוגנת לקרקע מותקנות שתי נדנדות מושב עריסה מגומי ומושב שטוח מגומי. המושבים תלויים על שרשראות ומחוברים לקורה האופקית ע"י מערכת מייסוב.

