



עמוד 1 מתוך 5
T דוח בדיקה מס' 67/39183

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד. מתקני משחק בע"מ		

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: **גן ציבורי מס' 10 "פארק אתגרי" רח' הפרחים (בכניסה לישוב), כוכב יאיר**
 כמות המתקנים - **15** כמפורט בהמשך הדוח.
 בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם **1-15** כמפורט בתיאור המתקנים)
 חלקם מסומנים בתווית סימון של **---** (מספרם **---** כמפורט בתיאור המתקנים)

מהות הבדיקה

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:
 חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.4, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, סעיפים 2000 ומשנת 2000 כולל ג"ת משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.
 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5.
 חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

סיכום

1. המתקנים הנ"ל **לא מתאימים** לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
 2. ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בהמשך הדו"ח.
 3. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שמופיעים במהות הבדיקה.
 הפגמים מוגדרים בהמשך הדו"ח בסיווג הפגם כ- "קריטי", "חמור", "קל".
 הערות:
 לאור הפגמים הקריטיים והחמורים שהתגלו במתקנים: **1-15** מוגדרים מתקנים אלו כמסוכנים לשימוש.
 על פי דרישות בסעיף 4.3 בת"י חלק 4 בתקן. **על בעלי מתקן למנוע הפעלתם עד לתיקון ואישורו בבדיקה חוזרת.**
 בדיקת הילכדויות בוצעה לפי תקן בריטי BS.5696-1997
 כל המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים **מעל לגיל 4**, ע"פ בקשת נציג בעלי המתקנים.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או מתקן המחקר ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

שטח כיסוי: חול



תאריך הבדיקה: 01.03.2016

שם הבודק: פבל ליובצ'נקו



גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 2 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/39183 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 1 - מתקן גל - רץ



על שני עמודי מתכת אנכיים המעוגנים לקרקע מותקן תוף אופקי באמצעות מיסבים (בכל עמוד אנכי מיסב). התוף בנוי מדפנות מתכת ובניהם פסי עץ היוצרים את הנ"ל. בחלקם העליון של עמודי המתכת מותקנים מאחזי יד.

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 2 - מתקן מעבר ידיים



בנוי על חצובה כפולה מעץ המעוגנת לקרקע קיימים שלבים אופקיים ממתכת המשמשים למעבר ידיים.

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 3 - קיר טיפוס מעץ



קיר טיפוס דו מפלסי מעץ עם מדרכים מעץ ובצד השני עמודי גלישה אנכיים ממתכת.

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 4 - מתקן מדרגות



גרם מדרגות מעץ עם מעקה עץ לעלייה וירידה מציידו השני.

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מס' 5 - מתקן טיפוס וגלישה



על מסגרת מעץ מורכבים 2 עמודי גלישה אנכיים ממתכת.



גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 3 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/39183 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן כושר -6 מתקן מסי

המתקן בנוי מעמודי עץ בצורת משושה אליו מורכבים אלמנטים לכושר: מוט מתח ממתכת, סולם טיפוס כבלים עם שלבים מפלסטיק, כבל טיפוס עם מדרכים מפלסטיק, זוג טבעות מפלסטיק, סולם טיפוס אופקי ממתכת, זוג מקבילים ממתכת, עמוד גלישה אנכי ממתכת, סולם כבלים שתי וערב.



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי -7 מתקן טיפוס

על עמוד אנכי ממתכת מותקנים מוטות מתכת מדורגים לטיפוס.



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי -8 מתקן טיפוס

על עמוד אנכי ממתכת מותקנים מוטות מתכת מדורגים לטיפוס.



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי -9 מתקן מקבילים

מקבילי מתח ממתכת.





גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות
GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 4 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/39183 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 10 - מתקן מקבילים

מקבילי מתח ממתכת.



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 11 - מתקן מקבילים

מקבילי מתח ממתכת



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 12 - מתקן מתח

המתקן בנוי ממוטות מתח בגבהים שונים על מסגרת עץ.



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 13 - מתקן כפיפות בטן

מתקן כפיפות בטן מעץ עם מאחז T בקצה לרגליים



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 14 - מתקן כפיפות בטן

מתקן כפיפות בטן מעץ עם מאחז T בקצה לרגליים





גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 5 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/39183 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן כפיפות בטן -15

מתקן כפיפות בטן מעץ עם מאחז T בקצה לרגליים



להלן פירוט הממצאים:

סוג הפגם	פירוט הליקויים	לא ישים	לא מתאים	מתאים	הנושא הנבדק
חמור	1-15 – נדרש לתחח, לסנן ולהוסיף כיסוי שטח חול.		1-15		12. כיסוי משטחים מתחת למתקנים וסביבתם

GSI-12.00.16/7 (10-12)

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465

E-mail: shoef@netvision.net.il www.gabishoef.co.il